


Акт
об исполнении предписания №2304/013-43/2 от 05.04.2023
обустраниeni выявленных нарушений

№	Выявленные нарушения	Наименование мероприятий по устранению нарушений	Дата устранения	Результат мероприятий, полнота устранения нарушений	Причины не исполнения
1	2	3	4	5	6
П.13	При переходе систем СПС и СОУЭ в режим «Пожар» не происходит отключение вытяжной вентиляционной системы в помещениях пищеблока здания.	Отключение вытяжной вентиляции происходит в автоматическом режиме	07.05.2023	Нарушение устранено	
П.15	На втором этаже здания в коридоре перед помещением «Склад белья», в коридоре перед помещением №60 система СПС отсутствует	Замечание устранено, система СПС установлена	07.05.2023	Нарушение устранено	
П.16	В помещении подвального этажа световой извещатель с надписью «Выход» отсутствует	Замечание устранено, световой извещатель установлен.	07.05.2023	Нарушение устранено	
П.17	В помещении подвального этажа на путях эвакуации отсутствует ручной пожарный извещатель	Замечание устранено, ручной пожарный извещатель установлен	07.05.2023	Нарушение устранено	
П.18	В помещениях пищеблока здания ИПР-И находится в неисправном, нерабочем состоянии	Замечание устранено	07.05.2023	Нарушение устранено	
П.19	В помещениях пищеблока здания шлейф системы СПС находится в неисправном, нерабочем состоянии	Замечание устранено	07.05.2023	Нарушение устранено	

Директор ООО «Брандмастер»



Н.С. Бабий