

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*

05.04.2023 КНМ 43230061000203416518



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Котельничского района и города Котельнича

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Котельнич, ул. Победы, 67а, 612600, тел. 4-00-63 (код 83342), E-mail: ond13@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2304/013-43/3-П/ВП**

вручается: УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
КОТЕЛЬНИЧСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Котельничского района и
города Котельнича по пожарному надзору Яненко С.А. от 05.04.2023 №2304/013-43/3-П/ВП

в период

с 11 час. 00 мин. 12 апреля 2023 г. по 12 час. 00 мин. 12 апреля 2023 г.;

с 15 час. 00 мин. 19 апреля 2023 г. по 15 час. 30 мин. 19 апреля 2023 г.

Государственным инспектором Котельничского района и города Котельнича по пожарному

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

надзору капитаном внутренней службы Редозубовым Михаилом Сергеевичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена

плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

по адресу Кировская область, Котельничский район, п. Юбилейный

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

Директор Елсуков Александр Валентинович

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требований пожарной безопасност и	Отмет ка о выпол нении
1.	Первый этаж здания имеет только один	П. 4.2.9, 4.2.10, 4.2.18, 4.2.19	01.04.2024	

	эвакуационный выход соответствующих размеров. Второй эвакуационный выход имеет размеры 1,73 x 0,71 метра.	СП 1.13130.2020		
2.	Двери выходов из этажей на лестничные клетки не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах.	П. 4.4.6 СП 1.13130.2020	01.04.2024	
3.	Сеть аварийного освещения выполнена со штепсельными розетками.	П. 54 ППР в РФ, п. 2.12.14 ПТЭЭП	01.04.2024	
4.	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (СПС и СОУЭЛ).	П. 54 ППР в РФ	01.04.2024	
5.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (проект на СПС и СОУЭЛ).	П. 54 ППР в РФ	01.04.2024	
6.	Допускается прокладка электрической проводки по горючему основанию в коридоре на первом этаже.	П. 35 «з» ППР в РФ	01.04.2024	
7.	Позэтажные планы эвакуации людей на случай пожара выполнены не в фотолюминесцентном исполнении.	П. 5 ППР в РФ, ГОСТ 34428-2018	01.04.2024	
8.	Требуемые параметры водоотдачи сети внутреннего противопожарного водопровода не обеспечиваются. Давление воды в сети внутреннего противопожарного водопровода не соответствует нормативным требованиям.	Ст. 4, 6, 86 ФЗ №123-ФЗ, СП 10.13130.2020	01.04.2024	
9.	При проверке шлейфа СПС (фойе первого этажа здания), при снятии точечных дымовых пожарных извещателей с крепежной базы на приёмно-контрольный прибор «Гранд Магистр-б» не поступает сигнал о неисправности в шлейфе.	П. 12.58 НПБ 88-2001*, П. 13.15.2 СП 5.13130.2009, П. 5.17 СП 484.1311500.2020	01.04.2024	
10.	В помещениях: женская раздевалка, коридор 2-го этажа, зал подготовки занятий, комната технического персонала - точечные дымовые пожарные извещатели установлены на балках выступающих от перекрытия на расстояние 30-50 см.	П. 12.18* НПБ 88-2001*, П. 13.3.4 СП 5.13130.2009, П. 6.6.7 СП 484.1311500.2020	01.04.2024	
11.	В помещении «мужская раздевалка» на втором этаж здания звуковой оповещатель СОУЭ находится в неисправном, нерабочем состоянии.	П. 54 ППР в РФ	01.04.2024	
12.	В центральном фойе первого этажа проводные линии систем СПС и СОУЭ проложены параллельно на расстоянии менее 0,5 м. от силовых линий.	П. 12.67 НПБ 88-2001*, П. 13.15.15 СП 5.13130.2009	01.04.2024	
13.	В помещении основного бассейна, в помещении сауны, в помещении малого (детского) бассейна световые оповещатели с надписью «Выход» отсутствуют.	П. 3.13 НПБ 104-2003, П. 3.1 НПБ 104-2003 и таблица 1 НПБ 104-2003, П. 3.1 СПЗ.13130.2009, П. 3.2 СПЗ.13130.2009, П. 5.2 СПЗ.13130.2009 и таблица 1 СПЗ.13130.2009	01.04.2024	
14.	В помещениях сауны на путях эвакуации отсутствует ручной пожарный извещатель.	Приложение 13 НПБ 88-2001*, Приложение Н СПЗ.13130.2009, П. 6.6.27 СП 484.1311500.2020	01.04.2024	

15.	В помещении «мужская раздевалка» первый этаж на потолочном перекрытии находится линейная балка выступающая от перекрытия на общую высоту 47 см. В образуемом данной балкой отсеке (отсек шириной более 0,75 см.) точечный дымовой пожарный извещатель отсутствует (не установлен).	П. 12.20 НПБ 88-2001*, П. 13.3.8 СП5.13130.2009	01.04.2024	
16.	В помещении «женская раздевалка» (первый этаж) расстояние от точечного пожарного извещателя до вентиляционного отверстия составляет менее 1 метра (около 85 см).	П. 12.9 НПБ 88-2001, П. 13.3.6 СП5.13130.2009, П. 6.6.32 СП484.1311500.2020	01.04.2024	
17.	В помещении насосно-фильтровальной станции (уровень звука производственного шума – 80-85 дБА и более) звуковой или свето-звуковой оповещатель СОУЭ отсутствует.	П. 3.15 НПБ 104-2003, П. 4.2 СП3.13130.2009	01.04.2024	
18.	В части помещений уровень звуковых сигналов СОУЭ не соответствует нормативным требованиям: - помещение медицинской сестры - уровень звуковых сигналов СОУЭ – до 51-52 дБА; - помещение заведующей бассейном - уровень звуковых сигналов СОУЭ – до 51-52 дБА; - помещение буфета персонала - уровень звуковых сигналов СОУЭ – до 52-53 дБА; - в помещениях малого (детского) бассейна уровень звуковых сигналов СОУЭ – до 40-42 дБА.	П. 3.14, 3.15, 3.16 НПБ 104- 2003, П. 4.1, 4.2, 4.3 СП 3.13130.2009	01.04.2024	
19.	В помещении коридора второго этажа (вход в малый бассейн) точечный дымовой пожарный извещатель находится в неисправном, нерабочем состоянии.	П. 54 ППР в РФ	01.04.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Елсуков А.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Государственный инспектор Котельничского

района и города Котельнича по пожарному надзору Редозубов М.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*
05.04.2023 КНМ 43230061000203322444



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Котельничского района и города Котельнича

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Котельнич, ул. Победы, 67а, 612600, тел. 4-00-63 (код 83342), E-mail: ond13@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2304/013-43/2-П/ВП**

вручается: УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
КОТЕЛЬНИЧСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Котельничского района и
города Котельнича по пожарному надзору Яненко С.А. от 05.04.2023 №2304/013-43/2-П/ВП

в период с 09 час. 00 мин. 12 апреля 2023 г. по 11 час. 00 мин. 12 апреля 2023 г.;

с 13 час. 00 мин. 14 апреля 2023 г. по 14 час. 00 мин. 14 апреля 2023 г.;

с 14 час. 00 мин. 19 апреля 2023 г. по 15 час. 00 мин. 19 апреля 2023 г.

Государственным инспектором Котельничского района и города Котельнича по пожарному

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

надзору капитаном внутренней службы Редозубовым Михаилом Сергеевичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена

плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

по адресу Кировская область, Котельничский район, п. Ленинская Искра, ул. Ленина, 8а

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

Директор Елсуков Александр Валентинович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требований пожарной безопасност и	Отмет ка о выпол нении
1.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а	П. 12 ППР в РФ	01.04.2024	

	также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (вентиляционная, прачечная, электрощитовая, лыжная база).			
2.	На путях эвакуации в дверных проемах имеются пороги высотой более 50 мм (у спортзала, у лыжной базы).	П. 4.3.5 СП 1.13130.2020	01.04.2024	
3.	Сеть аварийного освещения выполнена со штепсельными розетками.	П. 54 ППР в РФ, п. 2.12.14 ПТЭЭП	01.04.2024	
4.	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (СПС и СОУЭЛ).	П. 54 ППР в РФ	01.04.2024	
5.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (проект на СПС и СОУЭЛ).	П. 54 ППР в РФ	01.04.2024	
6.	Допускается прокладка электрической проводки по горючему основанию в коридоре на втором этаже.	П. 35 «з» ППР в РФ	01.04.2024	
7.	Ширина дверных проемов в раздевалки на первом этаже составляет 0,73 м и 0,74 м.	П. 4.2.19 СП 1.13130.2020	01.04.2024	
8.	В дверном проеме лыжной базы не установлена дверь с нормированным пределом огнестойкости.	П. 4.1 СП 4.13130.2013	01.04.2024	
9.	Допускается применение горючих (деревянных) перегородок и обшивок стен в административном блоке, в подвальном помещении и прачечной.	Ст. 88 ФЗ №123-ФЗ, п. 25 ППР в РФ	01.04.2024	
10.	В номерах для проживания людей не вывешены планы эвакуации на случай пожара.	П. 84 ППР в РФ	01.04.2024	
11.	Поэтажные планы эвакуации людей на случай пожара выполнены не в фотолюминесцентном исполнении.	П. 5 ППР в РФ, ГОСТ 34428-2018	01.04.2024	
12.	Требуемые параметры водоотдачи сети внутреннего противопожарного водопровода не обеспечиваются. Давление воды в сети внутреннего противопожарного водопровода не соответствует нормативным требованиям.	Ст. 4, 6, 86 ФЗ №123-ФЗ, СП 10.13130.2020	01.04.2024	
13.	При переходе систем СПС и СОУЭ в режим «Пожар» не происходит автоматическое отключение вытяжной вентиляционной системы в помещениях пищеблока здания.	П. 42 ППР в РФ, п. 7.20 СП7.13130.2013 (12.03.2020), п. 12.4 СНиП 41-01-2003	01.04.2024	
14.	Уровень звуковых сигналов СОУЭ в части помещений не соответствует нормативным требованиям: - все спальные помещения, где уровень звуковых сигналов СОУЭ – до 57-59 дБА (комната №10); до 52-54 дБА (комната №20) и другие спальные помещения; - помещение склада белья, где уровень звуковых сигналов СОУЭ – до 46-48 дБА; - в помещении спортивного зала общий	П. 3.14, 3.15, 3.16 НПБ 104-2003, П. 4.1, 4.2, 4.3 СП 3.13130.2009	01.04.2024	

	уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) на расстоянии 3 м от оповещателя – до 66-68 дБА (дальний от входа оповещатель); на расстоянии 3 м от оповещателя – до 68-70 дБА (ближний от входа оповещатель).			
15.	На втором этаже здания в коридоре перед помещением «Склад белья» в коридоре перед помещением №60 система СПС отсутствует.	П. 4 НПБ 110-2003, Приложение А, п/п А.4 СП5.13130.2009*, П. 4.4 СП486.1311500.2020	01.04.2024	
16.	В помещении подвального этажа световой оповещатель с надписью «Выход» отсутствует.	П. 3.1 НПБ 104-2003 и таблица 1 НПБ 104-2003, П. 3.1, 3.2 СП3.13130.2009 и таблица 1 СП3.13130.2009	01.04.2024	
17.	В помещении подвального этажа на путях эвакуации отсутствует ручной пожарный извещатель.	Приложение 13 НПБ 88-2001*, Приложение Н СП3.13130.2009, П. 6.6.27 СП 484.1311500.2020	01.04.2024	
18.	В помещении пищеблока здания ручной пожарный извещатель «ИПР-И» находится в неисправном, нерабочем состоянии.	П. 54 ППР в РФ	01.04.2024	
19.	В помещениях пищеблока здания шлейф системы СПС находится в неисправном, нерабочем состоянии.	П. 54 ППР в РФ	01.04.2024	
20.	В части помещений проводные линии систем СПС и СОУЭ проложены параллельно на расстоянии менее 0,5 м. от силовых линий или совместно (центральный коридор второго этажа, центральный коридор первого этажа, коридор у женской и мужской раздевалки первого этажа, спортивный зал).	П. 12.67 НПБ 88-2001*, П. 13.15.15 СП 5.13130.2009*, П. 12.66 НПБ 88-2001*, П. 13.15.14 СП 5.13130.2009*	01.04.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Елсуков А.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Государственный инспектор Котельничского района и города Котельнича по пожарному надзору Редозубов М.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.